

- Béton trottoir
- Béton voirie
- Grave-ciment
- Voirie neuve
- Espace vert
- Paas japonais
- Bordures P1
- Bordures T2
- Bordures A2
- Muret + Clôture
- Limite de propriété
- Limite de division
- Limite de propriété ancienne 1975

- Calophyllum takamahaca (Takamaka)
- Cassia Fistula (Cassia)
- Terminalia Bentzoe (Benjoin)
- Doratoxylon Aptalum (Bois de gaullette)
- Chrysopogon
- Zizanioides vetyver
- Tristellateia australasiae
- Etoile d'Australie

- Legende :
- Bâti existant et d'origine tel que prévu sur le permis de construire
 - Extension (avec échovage) du bâti d'origine n'apparaissant pas sur les plans d'origine



DEPARTEMENT DE SAIN-PAUL
 COMMUNE DE SAINT-ANDRE



PRO-DCE

SHLMR
 Groupe d'Habitation Etang 1
 à Cambuston

PLAN DE
 TRAITEMENT DE SURFACE

LOT : VRD

PLAN N°	ECHELLE	1/200	Affaire: 21.069	Date: FEV. 2023
02	DESSINE PAR	J. ROSE		
	VALIDE PAR	P. MARTIGNONI		

MAITRE D'OEUVRE	MAITRE D'OUVRAGE	BET VRD
ENTREPRISE	CSPS	

DATE	INDICE	NATURE	AUTEUR	OBSERVATIONS
23/02/2023	0	Définition initiale	J. ROSE	
18/07/2023	1	Modif. générale	J. ROSE	
06/08/2023	2	Modification aire de retournement au bout de la voie d'accès	J. ROSE	
21/03/2024	3.3	Modif. divers	J. ROSE	

